

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CRAS MATADOURO



Raspagem com Espátula



Remoção de Emboço

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CRAS MATADOURO



Limpeza de Piso




Retirada e Colocação de Piso

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CRAS MATADOURO



Recuperação do Telhado



Recuperação da Hidráulica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CRAS MATADOURO



Limpeza de Louças e Metais



Pintura de Grades

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CRAS MATADOURO



Colocação de Cuba



Pintura Geral