

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CRAS ESPLANADA



Demolição e Reconstrução de Calçada



Demolição e Colocação de Piso

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CRAS ESPLANADA



Retirada Gesso



Conserto de janelas e colocação de vidro

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CRAS ESPLANADA



Retirada de Portas



Recuperação de Telhado

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CRAS ESPLANADA



Recuperação do Esgoto e colocação de caixa de Passagem



Pintura de Grades

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CRAS ESPLANADA



Raspagem de Parede



Pintura Geral