

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CRAS CARVÃO



Recuperação de calçada



Instalação de caixas de gorduras

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CRAS CARVÃO



Troca de Portas



Troca de Portas

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CRAS CARVÃO



Recuperação do Telhado



Troca de vidros quebrados

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CRAS CARVÃO



Reparos na Elétrica



Pintura de Grades

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CRAS CARVÃO



Pintura geral